

## 汽车工程学院毕业设计课题与学生选题情况一览表

序号	姓名	学号	指导老师	专业代码	专业	班级	课题名称
1	吴笃谅	201717020478	李中军	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	奇瑞风云轿车发动机回火的诊断设计
2	何文凯	201717020439	李中军	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	奇瑞风云轿车发动机回火的诊断设计
3	陈瑶	201717020483	李中军	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	奇瑞风云轿车发动机回火的诊断设计
4	权启洋	201717020441	李中军	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	比亚迪F3轿车排气管放炮的诊断设计
5	郑东	201717020464	李中军	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	比亚迪F3轿车排气管放炮的诊断设计
6	宋庆澳	201717020554	李中军	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	比亚迪F3轿车排气管放炮的诊断设计
7	姜档	201717020482	李中军	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	吉利远景轿车冒黑烟的诊断设计
8	陈伟	201717020465	李中军	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	吉利远景轿车冒黑烟的诊断设计
9	李俊康	201717020466	李中军	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	吉利远景轿车冒黑烟的诊断设计
10	许训飞	201714020001	吕伟	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	北汽E系转向信号灯异常故障与排除
11	谭世鹏	201714020002	吕伟	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	北汽E系转向信号灯异常故障与排除
12	顾清华	201717020565	蒋竞成	560701	汽车制造与装配技术	大17制造班	汽车转向盘摆振故障与维修方案设计
13	王涛	201717010691	蒋竞成	560701	汽车制造与装配技术	大17制造班	微型车怠速不良原因与控制措施设计
14	李荣祥	201717020566	蒋竞成	560701	汽车制造与装配技术	大17制造班	微型车怠速不良原因与控制措施设计
15	吴涛	201711030709	蒋竞成	560701	汽车制造与装配技术	大17制造班	汽车氧传感器故障诊断与维修方案设计
16	邓旭辉	201717020456	蒋竞成	560701	汽车制造与装配技术	大17制造班	汽车防盗系统的维护与保养方案设计
17	谭杰	201717020561	蒋竞成	560701	汽车制造与装配技术	大17制造班	汽车转向盘摆振故障与维修方案设计
18	覃召	201717020461	蒋竞成	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修二班	汽车防盗系统的维护与保养方案设计
19	周冬福	201713010341	蒋竞成	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修二班	汽车氧传感器故障诊断与维修方案设计
20	尹彪	201717020460	蒋竞成	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修二班	汽车防盗系统的维护与保养方案设计
21	朱智隆	201717020492	蒋竞成	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修二班	上海大众志俊汽车行驶系统故障检修设计

22	李翰文	201717021007	蒋竞成	560702	汽车检测与维修技术	大16汽修一班	上海大众志俊汽车制动不灵故障检修设计
23	李胜宝	201717020443	金富荣	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修检测2班	广汽本田雅阁自动变速器换挡冲击故障诊断及维修方案设计
24	曾佳	201717020437	金富荣	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修检测1班	广汽丰田凯美瑞发动机加速不畅故障诊断及维修方案设计
25	谢雨宁	201717020440	金富荣	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修检测1班	广汽丰田凯美瑞发动机加速不畅故障诊断及维修方案设计
26	李卓俊	201717020436	金富荣	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修检测1班	广汽丰田凯美瑞发动机加速不畅故障诊断及维修方案设计
27	陈俊鹏	201711030716	金富荣	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修检测1班	北汽E150制动跑偏故障诊断及维修方案设计
28	向乃健	201717020481	金富荣	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修检测1班	北汽E150制动跑偏故障诊断及维修方案设计
29	刘宇剑	201717020462	金富荣	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修检测1班	北汽E150制动跑偏故障诊断及维修方案设计
30	王亮	201717021001	金富荣	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	汽车氧传感器故障诊断设计
31	彭智泉	201717020442	金富荣	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修检测1班	北汽E150鼓风机不转故障诊断及维修方案设计
32	刘鑫	201717020493	戴艳萍	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修检测2班	大众捷达动力不足故障诊断方案设计
33	和子锐	201717010564	谢文科	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	大众帕萨特汽车自动变速器常见故障分析与诊断流程设计
34	雷军	201717020479	谢文科	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	大众帕萨特汽车自动变速器常见故障分析与诊断流程设计
35	胡海涛	201717020500	谢文科	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	大众帕萨特汽车自动变速器常见故障分析与诊断流程设计
36	谭鹏飞	201717020463	谢文科	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	大众捷达汽车空调系统常见故障分析与诊断流程设计
37	唐云杰	201717020480	谢文科	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	大众捷达汽车空调系统常见故障分析与诊断流程设计
38	徐睦	201713010185	谢文科	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	大众捷达汽车空调系统常见故障分析与诊断流程设计
39	张光鑫	201717020476	谢文科	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	丰田威驰汽车发动机故障报警灯点亮分析与诊断流程设计
40	唐广华	201712020281	谢文科	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	丰田威驰汽车发动机故障报警灯点亮分析与诊断流程设计
41	王琪林	201717020475	谢文科	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	丰田威驰汽车发动机故障报警灯点亮分析与诊断流程设计
42	袁贵	201717020494	曾兴隆	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	大众宝来汽车制动系统故障诊断方案设计
43	李红广	201713010183	曾兴隆	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	大众宝来汽车制动系统故障诊断方案设计
44	卢圣	201717020423	曾兴隆	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	大众宝来汽车制动系统故障诊断方案设计
45	陈少强	201717020444	廖梅花	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	宝来1.4TSI双离合发动机怠速抖动的诊断设计

46	蒋佳霖	201711020756	廖梅花	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	宝来1.6手动时尚型发动机怠速抖动的诊断设计
47	向汝玉	201717020454	廖梅花	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	宝来1.6手自一体发动机怠速抖动的诊断设计
48	陈明辉	201713020752	廖梅花	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	北汽E系列汽车车门总成拆装工艺设计
49	汪伟	201717020548	廖梅花	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	卡罗拉无极GLX-i冷起动困难的故障诊断设计
50	魏航	201717020455	廖梅花	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	卡罗拉1.8自动GL-i冷起动困难的故障诊断设计
51	曾宪祥	201711020757	廖梅花	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	迈腾1.8T双离合发动机开锅的诊断与流程设计
52	彭诗贤	201717020457	廖梅花	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	迈腾1.4TSI双离合发动机开锅的诊断与流程设计
53	周涛	201717020449	廖梅花	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	迈腾2.0T双离合发动机开锅的诊断与流程设计
54	邓勇钰	201717020458	廖梅花	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	明锐1.4T手自一体发动机动力不足的故障诊断与流程设计
55	黎轩	201713020751	廖梅花	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	明锐1.8T手自一体发动机动力不足的故障诊断与流程设计
56	朱湘州	201717020447	廖梅花	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	北汽E系列汽车车门总成拆装工艺设计
57	何健荣	201717020467	廖梅花	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	北汽E系列汽车车门总成拆装工艺设计
58	许泽奇	201717020487	李文胜	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	大众宝来汽车充电系统故障检修方案设计
59	王江	201717020484	李文胜	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	大众宝来汽车充电系统故障检修方案设计
60	李明	201717020485	李文胜	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	大众宝来汽车充电系统故障检修方案设计
61	唐龙	201717020490	李文胜	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	大众宝来汽车空调完全不制冷故障检修方案设计
62	吴泽鹏	201717020469	李文胜	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	大众宝来汽车空调完全不制冷故障检修方案设计
63	张林松	201717020491	李文胜	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	大众宝来汽车空调完全不制冷故障检修方案设计
64	皇少毅	201711020760	李文胜	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	大众宝来汽车空调鼓风机不转故障检修方案设计
65	曹志刚	201717020488	李文胜	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	大众宝来汽车空调鼓风机不转故障检修方案设计
66	廖赛	201713020754	李文胜	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	大众宝来汽车电动车窗故障检修方案设计
67	王石靖	201717020489	李文胜	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	大众宝来汽车电动车窗故障检修方案设计
68	李彪	201711020762	李文胜	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	大众宝来汽车电动车窗故障检修方案设计
69	王博	201717021003	梁直升	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	大众宝来汽车启动系统故障检修方案设计

70	刘小沛	201717021022	梁直升	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	大众宝来汽车启动系统故障检修方案设计
71	周吉伟	201717021000	梁直升	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	大众捷达电动车窗故障检修方案设计
72	赵海洋	201717021005	梁直升	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	大众捷达电动车窗故障检修方案设计
73	刘兆涛	201717021011	梁直升	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	北京汽车前大灯不亮故障检修方案设计
74	朱天宇	201717020818	梁直升	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修2班	比亚迪F3空调不制冷故障检修方案设计
75	陈湘杰	201717020552	袁攀才	560701	汽车制造与装配技术	大17汽车制造班	北汽E130汽车下摆臂装配工艺方案设计
76	龙八金	201717020468	袁攀才	560701	汽车制造与装配技术	大17汽车制造班	北汽E130汽车下摆臂装配工艺方案设计
77	徐艳红	201717020545	袁攀才	560701	汽车制造与装配技术	大17汽车制造班	北汽E130盘式制动器装配工艺方案设计
78	张成付	201717020549	袁攀才	560701	汽车制造与装配技术	大17汽车制造班	北汽E130盘式制动器装配工艺方案设计
79	郑明朗	201717020555	袁攀才	560701	汽车制造与装配技术	大17汽车制造班	北汽E130盘式制动器装配工艺方案设计
80	秦明	201717020428	袁攀才	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	北汽E型车二级维护保养方案设计
81	周鹏	201717020429	袁攀才	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	北汽E型车二级维护保养方案设计
82	吕涛	201717020432	袁攀才	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	北汽E型车二级维护保养方案设计
83	黄昭铭	201717020430	袁攀才	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	北汽E130教学车制动跑偏的故障排除设计
84	胡华	201717020496	袁攀才	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	北汽E130教学车制动跑偏的故障排除设计
85	胡军	201717020431	袁攀才	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	北汽E130教学车制动跑偏的故障排除设计
86	陈建廷	201717020497	胡立斌	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	吉利帝豪EC715空调不制冷故障诊断流程设计
87	杨阳	201717020474	胡立斌	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	现代汽车维护与保养设计
88	彭庆珑	201711020764	胡立斌	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	现代汽车维护与保养设计
89	邹其林	201717020433	胡立斌	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	吉利帝豪EC715空调不制冷故障诊断流程设计
90	徐卓兴	201717020546	胡立斌	560701	汽车制造与装配技术	大17制造班	北汽E系列汽车车门总成拆装工艺设计
91	胡思祥	201717020556	胡立斌	560701	汽车制造与装配技术	大17制造班	北汽E系列汽车车门总成拆装工艺设计
92	刘伟	201717020559	胡立斌	560701	汽车制造与装配技术	大17制造班	北汽E系列汽车车门总成拆装工艺设计
93	李江来	201717020553	胡立斌	560701	汽车制造与装配技术	大17制造班	汽车鼓式制动器的拆装与检测流程设计

94	江友龙	201717020499	胡立斌	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	现代汽车维护与保养设计
95	张彬	201717020498	胡立斌	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	吉利帝豪EC715空调不制冷故障诊断流程设计
96	蒋峰	201717020557	胡立斌	560701	汽车制造与装配技术	大17制造班	汽车鼓式制动器的拆装与检测流程设计
97	李鑫伟	201514021305	胡立斌	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	本田雅阁轿车ABS系统检修方案设计
98	刘康	201717020472	李振红	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	广本雅阁空调系统故障诊断方案设计
99	龚富润	201717020425	李振红	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	基于汽车启动机电路系统故障诊断方案设计
100	张志鹏	201717020424	李振红	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	广本雅阁空调系统故障诊断方案设计
101	况银	201717020495	李振红	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	广本雅阁空调系统故障诊断方案设计
102	曹红	201514020879	李振红	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	汽车起动机电路系统故障诊断设计
103	郑英杰	201514020773	李振红	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	广本雅阁空调系统故障诊断方案设计
104	王磊	201717020427	李振红	560702	汽车检测与维修技术	大17汽修1班	基于汽车中控门锁系统故障诊断方案设计
105	李赛发	201717020550	彭朝晖	560701	汽车制造与装配技术	大17汽车制造班	4JB型发动机飞轮机械加工工艺规程设计
106	李宏才	201717020473	彭朝晖	560701	汽车制造与装配技术	大17汽车制造班	丰田8A型发动机飞轮机械加工工艺规程设计
107	肖京京	201717020563	彭朝晖	560701	汽车制造与装配技术	大17汽车制造班	丰田8A型发动机飞轮机械加工工艺规程设计
108	彭林	201717020562	彭朝晖	560701	汽车制造与装配技术	大17汽车制造班	帕萨特轿车变速器齿轮机械加工工艺规程设计
109	寇烱峻	201713010185	彭朝晖	560701	汽车制造与装配技术	大17汽车制造班	帕萨特轿车变速器齿轮机械加工工艺规程设计
110	田湖广	201717021008	谢文科	560702	汽车检测与维修技术	中鼎大17汽修班	大众桑塔纳汽车手动变速器常见故障分析与诊断流程设计
111	邓澄	201717021009	谢文科	560702	汽车检测与维修技术	中鼎大17汽修班	大众桑塔纳汽车手动变速器常见故障分析与诊断流程设计
112	黎献仁	201717021010	谢文科	560702	汽车检测与维修技术	中鼎大17汽修班	大众桑塔纳汽车手动变速器常见故障分析与诊断流程设计
113	彭树用	201717021006	谢文科	560702	汽车检测与维修技术	中鼎大17汽修班	大众桑塔纳汽车制动系统常见故障分析与诊断流程设计
114	屈汪锋	201717021002	谢文科	560702	汽车检测与维修技术	中鼎大17汽修班	大众桑塔纳汽车制动系统常见故障分析与诊断流程设计